⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

☞ 公開実用新案公報 (U)

昭63-132827

@Int\_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)8月30日

F 01 P B 22 D F 02 F

H-7515-3G A-8414-4E A-6502-3G

B-6502-3G

審査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

水冷副室式エンジンのシリンダヘッドの冷却装置

②実 顧 昭62-24782

願 昭62(1987)2月20日

砂考

健次

大阪府堺市石津北町64 久保田鉄工株式会社堺製造所内

大阪府大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

久保田鉄工株式会社 ①出 顔

弁理士 北谷 寿一 砂代 理

### 明 細 曾

1. 考案の名称

水冷副室式エンジンのシリンダヘッドの冷却装置 2. 実用新案登録請求の範囲

1. 水冷副室式エンジンEのシリンダヘッド1 のヘッドジャケット2内に吸気ボート周壁3、 排気ポート周壁4及び副燃焼室周壁5を形成 し、吸気ボート周壁3、排気ボート周壁4及 び副燃焼室周壁5の各基端寄部の互いに重な り合う3角状肉壁部6内にY形の冷却水流通 孔8を貫通させ、Y形冷却水流通孔8を通る 冷却水で3角状肉壁部6を冷却するように構 成した水冷副室式エンジンのシリングヘッド の冷却装置において、3角状内壁部6内にY 形金属管10を鋳込んで、Y形金属管10の 管孔で Y 形冷却水流通孔 8 を形成し、 Y 形金 属管10の一端部12を3角状肉壁部6から ヘッドジャケット2の冷却水入口14側へ突 出させたことを特徴とする水冷副室式エンジ ンのシリンダヘッドの冷却装置

#### .3. 考案の詳細な説明

#### く産業上の利用分野>

本考案は、水冷副室式エンジンのシリンダへッドの冷却装置に関し、吸気ボート周壁と排気ボート周壁と副燃焼室周壁とが互いに重なり合う3角 状肉壁部を冷却水が流通し易くなり、シリンダへッドの冷却性能を向上できるものを提供する。

#### <従来技術>

本考案の対象となる水冷副室式エンジンのシリングへッドの冷却装置の基本構造は、第1図図を は第4図に示すように、水冷副室式エンジンの シリングへッド1のヘッドジャケット2内に吸気 ボート周壁3、排気ポート周壁4及び副燃焼室周 壁5を形成し、吸気ポート周壁3、排気ポート周壁3、排気ポート周壁3、排気ポート周壁4及が高別ポートの を形成し、吸気ポート周壁3、排気の互助が を形成し、吸気がある。 の各基端寄ののお面がある。 のである。

この形式の第一の従来技術としては、第4図に

示すように、シリンダヘッド1の鋳造時に、上記3角状肉壁部6にY形冷却水流通孔8を同時に鋳抜いて形式したものがある。

また、第二の従来技術としては、シリンダへッド1を鋳造した後に、3角状肉壁部6をキリ加工してY形冷却水流通孔8を空けたものがある。

<考案が解決しようとする問題点>

上記第一従来技術では、3角状肉壁部6にいわば細孔を鋳抜くわけであるが、鋳張りにより通路が狭くなったり、特に、小型エンジンにおいては細孔への湯回りの問題から鋳造されたY形冷却水流通孔8が部分的につぶれたりして、冷却水が当該流通孔8をスムーズに流通しない場合が少なくない。

また、第二従来技術では、気筒数が増えてくる と単位シリンダヘッド当たりの加工数が増えるう え、狭い3角状肉壁部6をキリ加工することは本 来的に煩雑な作業を必要とした。

一方、冷却水路にパイプを利用することは従来 から行われているので、上記3角状肉壁部6に三 つ又状のパイプを鋳込んでY形冷却水流通孔 8 をパイプで形成することが考えられるが、この場合には、Y形冷却水流通孔 8 の流通孔の流通経路及びその断面積をつぶしたり、或いは絞ってしまうことがなく、第一及び第二の従来技術の持つ問題点を解消できる。

しかしながら、上記パイプの開口面積はそれほど大きくなく、しかも、ヘッドジャケット2の冷却水入口14に達した冷却水は、ヘッドジャケット2の全体に亘り均一に分散されて流れようとするので、当該パイプを通る冷却水量は不足ぎみになってしまう虞れが大きい。

本考案は、Y形冷却水流通孔内に冷却水を良好に流通させることを技術的課題とする。

<問題点を解決するための手段>

上記課題を達成する手段を、実施例に対応する 図面を用いて以下に説明する。

即ち、本考案は、前記基本構造の水冷副室式エンジンのシリンダヘッドの冷却装置において、3 角状肉壁部6内にY形金属管10を鋳込んで、Y



形金属管10の管孔でY形冷却水流通孔8を形成し、Y形金属管10の一端部12を3角状肉壁部,6からヘッドジャケット2の冷却水入口14側へ突出させたことを特徴とするものである。

#### <作用>

Y形金属管10の一端部12は動圧の高いシリングジャケット2の冷却水入口14に臨むので、ヘッドジャケット2の冷却水入口14からシリングジャケット2内に流入した冷却水は、この付近に位置する上記入口14に集中的に流れ込んで、Y形金属管10の管孔内を通過し、回りのシリングヘッド肉壁と熱交換を行なう。



この結果、Y形冷却水流通孔8を流れる冷却水量は大幅に増量して、3角状肉壁部6は強力に冷却される。

#### く考案の効果>

ヘッドジャケットの冷却水入口からシリングジャケット内に流入した冷却水を、いわば強制的に Y 形金属管の内部に通すので、単に 3 角状肉壁部にパイプを設けて冷却水を自然対流させる場合に比

べて、3角状肉壁部を強力に冷却でき、もってシ リンダヘッドの冷却性能を向上できる。

### <実施例>

以下、本考案の実施例を図面に基づいて説明する。

第1図はシリンダヘッドの要部横断平面図、第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線断面図、第3図は縦型ディーゼルエンジンの縦断正面図であって、縦型ディーゼルエンジンEのシリンダブロック15の中央にシリンダ16を形成し、クランク軸に連動したピストン17を上下摺動自在に当該シリンダ16に内嵌する。

シリンダブロック15の上にシリンダヘッド1 を組み付け、シリンダブロック15にシリンダジャケット18を、また、シリンダヘッド1にヘッド ジャケット2を各々穿設し、シリンダジャケット 18の冷却水出口19をヘッドジャケット2の冷 却水入口14に連通する。

そして、ディーゼルエンジンEの前方にラジエ - タ (図示せず)を配置し、ヘッドジャケット 2



の冷却水出口を温水管を介してラジエータのアッパータンクに、ラジエータのロワータンクを冷水管を介してシリンダジャケット18の冷却水入口に夫々接続し、循環ポンプにより冷却水をシリンダジャケット18→ヘッドジャケット2→ラジエータ→シリンダジャケット18に循環させる。

上記シリンダヘッド1の前・後に亘り吸気ボート20及び排気ボート21を空け、各ボート20、21の先端部をシリンダヘッド1の左・右側壁1a・1bに開口し、各基端寄部22、23をシリンダヘッド1の下端面24で、主燃焼室25に臨む部位に開口する。

上記吸気ポート20及び排気ポート21の主燃 姚室側の開口に、吸気弁26及び排気弁27が各 々臨み、動弁カム軸28、ブッシュロッド29、 ロッカアーム30等から成る動弁機構により開閉 可能に駆動される。

尚、符号31はロッカアーム30等を覆うヘッドカバーである。

前記シリンダヘッド1の吸・排気ボート20・

2 1 寄りに副燃焼室3 2 が形成され、その上方に燃料噴ノズル3 3 が臨み、その下方に吹き出し口3 4 が中心から外れた位置で主燃焼室25 に連通される。

一方、ヘッドジャケット2のうち、吸気ポート 周壁3・排気ポート周壁4及び副燃焼室周壁5の 各基端寄部の互いに重なり合う3角状肉壁部6内 にY形金属管10を鋳込み、Y形の基本となる直 管部分10aを吸・排気ポート周壁3・4の間隙 に、Y形の分岐管部分の一方10bを排気ポート 周壁4と副燃焼室周壁5との間隙に、分岐管部分 の他方10cを吸気ポート周壁3と副燃焼室周壁 5との間隙に各々配置する。

この場合、Y形金属管10の管孔で、前記基本 構造の説明で述べたY形冷却水流通孔8を形成す るので、ヘッドジャケット2の鋳造と同時に当該 Y形冷却水流通孔8をも共に形成出来るとともに、 鋳抜き等によりY形冷却水流通孔8を形成する場 合のように、当該流通孔8が一部つぶれてしまう 関れはなく、その経路の流通性をスムーズに確保 できる。

また、Y形金属管10の直管部分10aの開口端12を前記ヘッドジャケットの冷却水入口14に接続し、ヘッドジャケット2に流入した冷却水がまず始めにY形金属管10の中を集中的に通り、しかる後にヘッドジャケット2の全体を均一に行き亘るように構成する。

この結果、3角状肉壁部6のY形冷却水流通孔8には冷却水が強制的に流通するうえ、その冷却水量も豊富なので、シリンダヘッド1の中でも特に高熱を帯び易いにも拘わらず冷却されにくい副燃焼室32の吸・排気弁26・27寄りの部分を、強力に冷却できる。

但し、この場合、Y形金属管10を流れる冷却水量は、上記3角状肉壁部6を良好に冷却するに足る量であれば良いので、上記実施例のように、Y形金属管の直管部分10aの一端部12は渡れなっドジャケット2の冷却水入口14に接続されなくても良く、例えば、第1図の仮想線Sで示すように、当該一端部12をこの冷却水入口14の

Me J

側に突出させて開口することにより、冷却水入口 I 4 に入った冷却水の一部をヘッドジャケット 2 の他の部分に拡散させるとともに、その多くの部 分を Y 形金属管 1 0 に集中的に流入させるように しても差し支えない。


### 4. 図面の簡単な説明

第1図~第3図は本考案の実施例を示し、のように第1図はシリンダヘッドの要部横断平面図、第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線断面図、第3図は縦型ディーゼルエンジンの縦断正面図、第4図は従来技術を示す第1図相当図である。

1 … シリンダヘッド、2 … ヘッドジャケット、3 … 吸気ボート周壁、4 … 排気ボート周壁、5 … 副 燃焼室周壁、6 … 3 角状肉壁部、8 … Y 形冷却水流 正孔、10 … Y 形金属管、12 … 10 の — 端部、14 … 2 の冷却水入口、E … 水冷副室式エンジン。

実用新案登録出願人 久保田鉄工株式会社 代 理 人 北 谷 寿 (原)





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| ☐ BLACK BORDERS   |
|---|
| ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES                 |
| ☐ FADED TEXT OR DRAWING                                 |
| ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING                  |
| ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES                                 |
| ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS                  |
| ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS                                  |
| ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT                   |
| ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY |
|   |

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.